

Feuchtigkeit im GWH

Beitrag von „Wühlmaus“ vom 30. September 2012, 10:57

Gestern war der Schreck groß! Im neu erbauten GWH (Krieger) hat sich in einer Ecke Feuchtigkeit auf dem Boden gebildet.

Heute bei näherer Betrachtung stellte ich fest, dass auch die Alustreben voller Kondenswasser sind.

Luftfeuchtigkeit derzeit 75 %. Tiefsttemperatur 6,5 °C.

Soll ich schon heizen? Nur den Lüfter anstellen?

Ist das ein Phänomen, welches nur bei einem "neuen" GWH auftritt (ähnlich der Feuchtigkeitsbildung in neuen Häusern?).

Heruntergelaufenes Kondenswasser kann es eigentlich nicht sein, da sich das in den Aluabkantungen sammeln müßte. Der schlechtere Grund könnte sein, dass bei den starken Regenfällen vor ein paar Tagen der Schlagregen auf dieser Seite das Fundament zu stark durchnässt hat.

Dass der Untergrund bei uns sehr fest ist, ist mir bekannt. Aber dass das Wasser gleich soweit hochsteigt, kann ich mir nicht vorstellen. Da ist ordentlich Drainagematerial und Styrodur drunter.

Es stand wohl in der Ecke ein großer Topf mit Selenicereus. Den habe ich aber definitiv in den letzten 2 Wochen nicht mehr bewässert.

Was tun, sprach Zeus?