

# Feuchtigkeit im GWH

**Beitrag von „Wühlmaus“ vom 6. Oktober 2012, 08:05**

Hallo zusammen und Danke für alle Tipps. Das Kondenswasser hat sich mittlerweile einigermaßen gelegt, dafür ist an einer weiteren Ecke der Fußboden feucht. Das ist ja kein Wunder bei dem Dauerregen der vergangenen Tage.

Wahrscheinlich werden wir die untere Kante, wo die Stegplatten auf das Fundament stoßen, von außen noch mit einer Silikonschicht abdichten müssen.