

Problem mit Gießwasser

Beitrag von „ochsenziemer“ vom 8. Mai 2013, 10:40

Hallo Ernst,

es wäre doch auch denkbar, den Schwefelwasserstoff mit Schwermetall-Ionen direkt als Sulfid auszufällen.

Falls Du billig an Silbernitrat rankommst, probiere es damit.

Ansonsten z.B. mit Kupfer.

Gruß

Ronny