

Hallo an alle

Beitrag von „Christian-Halbauer“ vom 2. Januar 2014, 12:16

Hallo Yvonne!

Die Sprossen an der Ostseite (Hier sind keine Wellplatten zu sehen) Event. durch verzinktes Estrichgitter ersetzen. Dieses hält Katzen draußen u. nimmt weniger Licht weg. Dieses bekommt man im Baumarkt: 1m x 2m für ca 6,-- Euro.

Die Sparren u. Traglatten sollten eigentlich weiß gestrichen werden, damit sich die Platten nicht verfärben u. verwerfen! Dann " schlucken" sie auch weniger Licht!

Alle übrigen Sprossen würde ich ebenfalls herausnehmen.

Deine Pflanzen sehen auf den Bildern gut aus und blühen (selbst ein Echinocereus), somit ist die natürliche Belichtung ausreichend und nur wenig verbesserungsbedürftig.

Sicherlich bekommt die eine oder andere Ecke Deines Unterstandes mehr Sonnenlicht ab . Hier sollten die sonnenhungrigeren stehen.

Für eine neue Bedachung mit Doppelstegplatten: (Hier gibt es ganze Systeme mit allem Drum u. Dran; Info/Prospekt im Baumarkt o. Internet).

Hier würde ich aber warten, bis die jetzige Bedachung ohnehin gewechselt werden muss!

Wenn es versichert ist, hilft vielleicht der nächste Hagel...

Willkommen i. Forum,
v.g., Christian