

Mein GWH-Neubau

Beitrag von „muddyliz“ vom 29. August 2015, 22:12

Hallo Siegfried,

ich habe wieder etwas zu "meckern":

Du hast die Folie auf die OSB-Platten getackert. Das hält nicht dicht. Spätestens wenn die Tackerklammern verrosten läuft dort Wasser auf die OSB-Platten und die quellen dann dort auf. Mein Vorschlag: Nimm dir ein Brett, das 2 mm kürzer ist als die lichte Weite zwischen den Dachlatten. Klemme dieses Brett zwischen die Dachlatten, dadurch spannt sich die Folie. Jetzt kannst du die Folie oben auf den Dachlatten oder an deren Außenseite festtackern. Brett verschieben, wieder tackern, usw.